



Provincia di Modena



Comune di Serramazzoni



**VARIANTE GENERALE AL P.I.A.E.**



**P.A.E.**

Piano delle Attività Estrattive del  
comune di

**SERRAMAZZONI**

**DOCUMENTAZIONE  
FOTOGRAFICA**

**Q.3**

*Adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 93 del 25/06/2008*

*Intesa approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 27/02/2009*

*Approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009*



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto 1** - Piede della frana attivatasi nel 2004, vista dal piazzale di cava; lungo il versante sono stati realizzati alcuni gradoni di rimodellamento del corpo di frana. Si notino sulla destra alcuni blocchi stoccati in attesa di commercializzazione; sulla sinistra è invece presente un piccolo cumulo di inerte frantumato (foto del 03/05/2008)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto 2** - Panoramica della parte centrale della frana, vista da sud, dove si nota un certo rimodellamento superficiale con la creazione di alcuni gradoni . Sullo sfondo, la scarpata rimodellata che delimita il perimetro di frana dalla zona di espansione del PAE - zona 2 (Foto del 03/05/2008)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto 3** - La frana, vista da nord-ovest; a destra è visibile parte dell'area di coronamento, non ancora risistemata, mentre nella parte centrale è presente la scarpata utilizzata come ultimo fronte di scavo. Tra la vegetazione è possibile osservare il traliccio della zona esterna al perimetro di PAE, e nella parte sinistra il piazzale di cava con il frantoio per la vagliatura del materiale estratto (foto del 03/05/2008)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto 4** - Panoramica della parte alta della zona di escavazione n. 1. Si noti il traliccio dell'alta tensione, rispetto al quale occorrerà mantenere una distanza di sicurezza di almeno 20 m di raggio.

**Foto 5** - Panoramica della zona di escavazione n. 2, presa dal confine settentrionale dell'area di cava.





## COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO) - PIANO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE 2008

### DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto 6** - L'ultimo fronte di scavo utilizzato; si noti la tipica stratigrafia del Flysch di Monte Cassio, dove ad un banco calcarenitico, al tetto, segue vero la base un'alternanza di livelli competenti e argilloso-siltosi.



**Foto 7** - Particolare del fronte di scavo, relativo alla parte stratigraficamente sottostante il blocco arenaceo principale. Si noti l'alternanza di livelli francamente litoidi (arenarie e calcareniti), con livelli argillosi e siltosi. Nel prosieguo dell'attività estrattiva questa alternanza potrà essere utilizzata per l'estrazione di inerte, previa vagliatura e frantumazione dei livelli competenti e scarto della frazione fine.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto 8** - Scaturigine artificiale di acque sorgive ad est dell'area di frana. Si nota, nella parte in ombra, il cunicolo di afflusso delle acque dalla sorgente.



**Foto 9** - Particolare delle modalità di deflusso verso nord delle acque risalenti dalla scaturigine.



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



**Foto 10** - Il tubo di uscita dal drenaggio posto a monte della frana, che si raccorda con la scolina proveniente dalla scaturigine (foto 8-9).



**Foto 11** - Panoramica del versante orientale del Rio Pulce, in cui è possibile notare la sensibile acclività derivante dalla giacitura degli strati a reggipoggio.