



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 1
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 1
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete esterna lato SUD
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 1
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 2
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato EST
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 1
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 3
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato EST
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 1
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 4
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 2
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 5
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Nord-Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 2
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 6
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Nord-Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 3
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 7
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Sud
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 3
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 8
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Ovest
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Scala
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 9
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Pianerottolo scala parete lato Sud-Est
- andamento	Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Scala
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 10
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Pianerottolo scala parete lato Sud-Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Scala
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 11
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete lato Est su cui poggia la trave porta scala
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Scala
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 12
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete lato Ovest su cui poggia la trave porta scala
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Atrio
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 13
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Ovest
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 4
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 14
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord-Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 4
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 15
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 4
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 16
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 4
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 17
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 4
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 18
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Sud-Ovest
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 4
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 19
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Sud-Ovest
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 4-5
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 20
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Pavimento zona di passaggio locale 4-5
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 5
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 21
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Sud-Est
- andamento	Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 5
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 22
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Sud-Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 6
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 23
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Sud-Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 6
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 24
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord-Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 6
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 25
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Nord
- andamento	Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 6
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 26
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Nord
- andamento	Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 6
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 27
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 6
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 28
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 7
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 29
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna Sud-Est
- andamento	Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 7
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 30
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale Sud-Ovest
- andamento	Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 7
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 31
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale Sud-Ovest
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 7
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 32
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 7
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 33
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Sud
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 7
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 34
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Nord
- andamento	Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 8
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 35
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord-Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 8
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 36
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 8
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 37
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 8
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 38
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 8
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 39
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Sud
- andamento	Orizzontale-Verticale-Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 8
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 40
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Sud
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 8
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 41
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Sud
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 8
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 42
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interna lato Sud
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 9
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 43
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord-Ovest
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 9
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 44
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord-Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 10
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 45
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 10
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 46
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Est
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 10
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 47
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete interno lato Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 11
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 48
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord-Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 11
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 49
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord-Est
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 11
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 50
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord-Ovest
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 12
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 51
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord-Est
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano terra – Vano 12
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 52
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Sud-Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano terra – Vano 12
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 53
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Sud-Est
- andamento	Verticale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	







UBICAZIONE	Piano ballatoio
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 54
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Ovest
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano ballatoio
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 55
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Ovest
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano ballatoio
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 56
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Nord
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	




UBICAZIONE	Piano ballatoio
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 57
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale angolo Nord-Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano ballatoio
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 58
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete perimetrale lato Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano ballatoio
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 59
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete sulla scala lato Sud-Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano ballatoio
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 60
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete sulla scala lato Sud-Est
- andamento	Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Piano ballatoio
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 61
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete sulla scala lato Sud-Ovest
- andamento	Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Prospetto Sud
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 62
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete prospetto Sud
- andamento	Obliqua
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Prospetto Sud
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 63
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete prospetto Sud
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Prospetto Sud
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 64
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete prospetto Sud
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Prospetto Sud
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 65
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete prospetto Sud
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	



UBICAZIONE	Prospetto Nord-Est
DATA DEL RILIEVO	10 Giugno 2010
DESCRIZIONE	Fessurazione 66
DATI RILEVABILI	
- localizzazione	Parete angolo Nord-Est
- andamento	Orizzontale
- configurazione cigli fessurativi	Paralleli complanari
- profondità	
- dati contestuali	
OSSERVAZIONI	